

Vyjádření k „odpovědi na informace“

Dne 3.4.2013 jsem obdržel vaši odpověď (č.j. 11400/2013-MURI/OKSt/784) na mou stížnost na postup vašeho úřadu při vyřizování mé žádosti o poskytnutí informací týkajících se stavby rozšíření komunikace II/107 v k.ú. Všechnomy.

V této odpovědi m.j. píšete, že „uváděné místo není součástí stavby“ a že „propad vozovky se uvedených rozhodnutí netýká“. Na přiložené fotografii dále údajně dokládáte, že stavba končí před místem propadu.

Dovolte, abych vás vyvedl z omylu. Nedílnou součástí stavby rozšíření komunikace je změna trasy původního hlavního jízdního pruhu směrem od dálnice na Strančice (jak je patrné z obrázků), provedenou novým vodorovným značením, které zcela jistě bylo předmětem vámi doložených povolení. Díky tomu se předmětná část vozovky, která dříve tvořila pouze okraj výjezdu od čerpací stanice, změnila na hlavní jízdní pruh, přestože nemá díky výškovým rozdílům ani zdaleka požadované parametry pro jízdní pruh na silnici II. třídy. Popisované místo tedy prokazatelně JE součástí předmětné stavby, protože tu netvoří jen nový asfalt, ale i změna dopravního značení.



Navíc zmiňovaný propad není tvořen výhradně umístěním označeného kanálu, ale stejnou měrou také napojením nové části vozovky na původní okraj výjezdu v místě silného poklesu, což (společně s propadlým kanálem) tvoří na vozovce neúnosnou prohlubeň, přes kterou jsou od provedení VDZ v srpnu 2012 nuceni všichni řidiči jezdit a ničit zde (nejen) svá auta.

Tento hrubý nedostatek měl být odhalen pracovníky silničního správního úřadu, kteří zde zastupují veřejný zájem, a před vydáním povolení k užívání stavby měli v rámci kontrolní prohlídky stavby zkontrolovat (alespoň přibližně) dodržení příslušných předpisů a norem a vyzvat stavebníka k nápravě. Jelikož tak neučinili, poslal jsem Ing. Doušovi v srpnu 2012 (po provedení VDZ) upozornění na tento nedostatek e-mailem. Jelikož na něj nereagoval, podal jsem žádost o informace, jejíž další vývoj jsem vám doložil ve své předchozí stížnosti.

Doufám, že jsem vám dostatečně objasnil váš zásadní omyl, a že učiníte kroky k nápravě popisovaného nedostatku. Dále bych považoval za vhodné, kdybyste mě o učiněných opatřeních podali informaci.

Děkuji.

Ve Všechnomech dne 4.4.2013

Ing. Pavel Soukup
nar. 16.1.1973
Všechnomy 63
251 63 Strančice
ID DS: jzgm5dm