

Stížnost na neoprávněné omezení provozu na pozemní komunikaci

Rozhodnutím MěÚ v Říčanech č.j. 14767/2008/od ze dne 14.8.2008 byl uzavřen most ev.č. 00323/1a pro veškerou dopravu mimo pěší. Výjimka z uzavírky pro pěší není sice v rozhodnutí přímo uvedena, nicméně podle sdělení č.j. 8654/2016-MURI/OSAD ze dne 15.2.2016 tato uzavírka pro chodce neplatí.

Ve skutečnosti jsou však nejen most, ale i přístupové komunikace k němu v celkové délce cca 750 m uzavřeny pro veškerou dopravu vč. chodců betonovými zátarasy a uzamčenou ocelovou závorou umístěnými (celkem na 4 místech) tak, že průchod chodců je zcela znemožněn (viz. příložená fotodokumentace). Ocelová závara byla nainstalována obcí Strančice.

Vzhledem k tomu, že předmětné dopravní zařízení bylo umístěno a nainstalováno bez potřebného povolení a v rozporu se stanovením dopravního značení č.j. 14767/2008/od, a uzavření komunikace i pro pěší odporuje rozhodnutí č.j. 14767/2008/od, žádám o nařízení jeho okamžitého odstranění a umožnění řádného a trvalého průchodu pro chodce, vč. požadavků vyhl. č. 398/2009 Sb.

Ve Všechnomech dne 15.2.2016

Ing. Pavel Soukup
nar. 16.1.1973
Všechnomy 63
251 63 Strančice
ID DS: jzgm5dm

